

OCHRONA RADIOLOGICZNA W JEDNOSTCE OCHRONY ZDROWIA

WSZYSTKIE PODMIOTY

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI
związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

- dokumentacja techniczna źródła promieniowania
- projekt pracowni i osłon stałych
- uprawniony IOR
- kontrola narażenia pracowników,
- program zapewnienia jakości i szkolenia pracowników

ZEZWOLENIE
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
(PAA lub PWIS)

ROZPOCZĘCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

- personel o właściwych kwalifikacjach (szkolenia z zakresu ORP)
- odpowiednie urządzenia radiologiczne ← testy kontroli jakości
- procedury postępowania medycznego
- system zarządzania jakością
- opinia konsultanta krajowego/ wojewódzkiego

ZGODA
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
(GIS lub PWIS)

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI
OCHRONY ZDROWIA

KONTROLE

KONSULTANT
KRAJOWY/
WOJEWÓDZKI

PWIS

- kontrola jakości urządzeń radiologicznych:
 - w radioterapii - testy eksploatacyjne
 - w rentgenodiagnostyce, radiologii i medycynie nuklearne - testy podstawowe, testy specjalistyczne
- audyty kliniczne wewnętrzne
- szkolenia z zakresu ORP (co 5 lat)
- procedury robocze

WZORCOWE
PROCEDURY
RADIOLOGICZNE

AUDYTY
KLINICZNE
ZEWNEŹRZNE
(co 4 lata)

TESTY EKSPLOATACYJNE/
TESTY SPECJALISTYCZNE

KOMISJA
ds. procedur i audytów
klinicznych zewnętrznych

FIZYK MEDYCZNY

LABORATORIA
AKREDYTOWANE

PCA

GIS

KCORwOZ

MINISTER ZDROWIA

ZASTOSOWANIA MEDYCZNE